Räddnings Plankan

NR 3 2026

En webbtidning för erfarenhetsutbyte inom området skydd mot olyckor utgiven av RäddSam F

RäddSam F är ett samarbetsorgan för 13 kommuner i Jönköpings län och Ydre kommun i Östergötlands län samt SOS Alarm.



Lägenhetsbrand i Eksjö

I ett tidigare nummer av Räddningsplankan, på denna ledarspalt, skrev Anders Björk, räddningschef i Värnamo, om en nätverksträff för kvinnor i länet. Han poängterade varför detta arbete är så viktigt.

Vi är långt ifrån en jämställd organisation vad gäller operativa brandmän, men vi är ännu sämre när det gäller kvinnliga operativa befäl. Cirka 20 kvinnliga medarbetare visade intresse i början av året för att få lite mer kunskaper om vad det skulle kunna innebära att vara befäl inom räddningstjänsten i länet.

De har under året träffats ett antal gånger och även fått följa ett befäl under ett par arbetspass. Avslutningen är i mitten av november och förhoppningen är att ett antal av dessa kvinnliga brandmän framåt kommer att söka befälstjänster.
Vi behöver inte bara fler kvinnliga brandmän utan även fler kvinnliga befäl.

OROLIG OMVÄRLD

Vi har under några år förberett våra kommuner och vår personal för en alltmer orolig omvärld. Förutom ett antal robusthöjande åtgärder så har den operativa personalen påbörjat en kunskapshöjning inför de utmaningar och uppdrag som blir aktuella om kriget kommer till oss.

Årets Axamodagar ramades i år in på ett sätt som innebar att övningsområdet hade varit utsatt för fjärrangrepp och risken med oexploderad ammunition var något som behövde vara med i bedömningen på samtliga insatser. Detta är ett scenario som skulle kunna vara aktuellt för vår region utifrån de planeringsförutsättningar som Försvaret och Myndigheten för civilt för svar har tagit fram.

Även i år tycker jag att planering och genomförande av dessa övningar skapade förutsättningar till ett bra lärande. Greppet att även väva in ammunition och minhantering som en del av samtliga övningar fungerade riktigt bra och gav reflektioner och säkert en hel del insikter.

Dessa dagar är det största gemensamma arbete som vi gör i länet och i år deltog mer än 550 brandmän och befäl.

RÄDDSAM F

Vi har under de senaste åren upplevt svårigheter att på ett strukturerat sätt arbeta med flera av de olika områden vi har tillsammans i RäddSam F. Det finns säkert flera olika förklaringar, men den förändrade arbetstidsregleringen tror jag bidragit till detta.

Att inom vissa delar i länet arbeta tillsammans har visat sig väldigt effektivt på många olika sätt. Under året beslutade vi att få vårt arbete inom RäddSam F genomlyst för att se om vi med nya förutsättningar kan arbeta effektivare och på det sättet ge våra kommunmedborgare en än bättre och effektivare räddningstjänst.

Utredningsenheten inom Jönköpings kommun har uppdraget och kommer i slutet av året redovisa vad de kommit fram till. Vi kommer med all säkerhet behöva justera på olika sätt för att både möta framtida behov och de utmaningar vi gemensamt har redan nu.

Vill med dessa rader önska en trevlig läsning av detta nummer!



SAMUEL NYSTRÖM
RÄDDNINGSCHEF JÖNKÖPING, HABO OCH MULLSJÖ KOMMUN

Uppkopplade brandvarnare ökar tryggheten





Det Jönköpingsbaserade kommunala bostadsbolaget Junehem har under året drivit ett projekt för att öka brandskyddet i sina lägenheter. Genom systemet Tryva kommer samtliga lägenheter, trapphus samt gemensamma utrymmen ha sammankopplade brandvarnare.

Genom en app tar lägenhetsinnehavaren emot eventuella larm om brand skulle upptäckas i någon av trapphusets lägenheter. Innehavaren kan välja om man vill få larm enbart från det egna trapphuset eller hela husets. På detta sätt kan de boende få larm tidigt och göra värdefulla insatser.

ÖKA TRYGGHETEN

- Målet med projektet har varit att öka tryggheten för våra hyresgäster genom att skapa ett modernt och uppkopplat brandskydd. Genom de sammankopplade brandvarnarna kan larm nå rätt personer snabbare, vilket ger betydligt bättre förutsättningar att agera tidigt och gör att bränder kan upptäckas även om de boende inte är hemma, säger Savan Shamoon som är projektledare.

SAMTLIGA LÄGENHETER

Allt inleddes med ett pilotprojekt i Gränna för att minimera person- och egendomsskador. Detta föll väl ut och därefter har Junehems övriga lägenheter fått tillgång till samma system och vid årsskiftet räkna man med att samtliga 2800 lägenheter ska var inkopplade och 5000 brandvarnare uppsatta. I förlängningen är förhoppningen att larmet kan gå vidare till andra hjälpande resurser och kanske SOS Alarm.

BRANDVARNARE

Vid indikation om brand aktiveras brandvarnaren och tjuter. Om den fortfarande är aktiv efter 30 sekunder skickas larmet vidare via appen till de boende som har valt att ta emot larmet, samt till alla med administratörsbehörighet i systemet.

Larmet innehåller information om var brandvarnaren är placerad och mottagarna kan även chatta med varandra i appen under pågående larm. Utifrån förutsättningarna kan sedan mottagarna agera och är det en misstänkt brand, ringa 112.

Precis som på en vanlig brandvarnare kan man stänga av larmet med en knapp på varnaren vid ett falsklarm, exempelvis matlagning. Om lägenhetsinnehavaren skulle välja att plocka ner brandvarnaren går det ett larm till alla med administratörsbehörighet i systemet.

Systemet håller även koll på batterinivån i brandvarnaren och förutom att varna för brand läser den av luftfuktighet och temperatur.

Junehem har lägenheter på flera platser i kommunen; Gränna, Visingsö, Norrahammar, Huskvarna, Bankeryd, Bottnaryd med flera. Totalt 2800 lägenheter och i dagsläget är 900 brandvarnare uppsatta och installerade. Projektet bekostas av Junehem.



Brand i byggnad industri

När ett automatiskt brandlarm snabbt utvecklades till en omfattande insats vid en större industri utanför Vetlanda blev tydlig ledning, tidig sektorindelning och nära samverkan avgörande. Erfarenheterna visar hur en brand kan hanteras utan att initialt ha en bra lägesbild. Flera samtal visade att läget var allvarligt

Larmet inkom den 28 maj klockan 16.22 som ett automatiskt brandlarm. Bara någon minut senare ringde personer från andra sidan gatan och berättade att rök tryckte ut från byggnaden. Fler samtal från grannar bekräftade omfattande rökutveckling och ambulanspersonalen som var först på plats rapporterade gråaktig rök från industrin.

HÖJD NIVÅ

Personalen på företaget hade utrymt när den första räddningsenheten från Vetlanda anlände klockan 16:33. På grund av de många inringda larmsamtal och den oklara omfattningen höjdes larmnivån vilket medförde enheter från tre stationer. Enheter från Vetlanda, Nässjö och Eksjö larmades initialt, senare förstärkta med enheter från Sävsjö. De ledningsenheter som larmades var 4080, 2080 och 3480.

SVÅRT ATT BEDÖMA BRANDENS OMFATTNING

Inledningsvis kom rök från flera delar av byggnaden och det var svårt att avgöra var det brann och hur stor omfattningen var. Under insatsen konstaterades brand i en maskin som sedan hade spridits sig till närliggande pallställ och vidare i ventilationssystemet som var anslutet till maskinen. Via ventilationsröret spreds sig branden till takkonstruktionen kring ventilationsgenomföringen i taket och till ett cirka 70 kvadratmeter stort ventilationsrum på andra våningen.

MMI sattes till: Ingen brand får spridas utanför brandcellen där det pågår brand.

SEKTORSINDELNING

En viktig framgångsfaktor var att insatsen sektorindelades enligt följande: sektor tak Nässjö, sektor framsida Vetlanda, sektor baksida Eksjö. Dessa sektorer ledde in till en av produktionshallarna där brand hade identifierats. Styrkeledarna drev på i sina sektorer under hela insatsen.
Storsektorchef för invändig släckning blev 4080 och 2080 fick storsektor utvändigt. I praktiken blev 2080 mer som ett ledningsstöd till 3480.

LEDNINGSMÖTEN

Ledningsmöten genomfördes var 30:e minut, i praktiken blev det var 45:e minut. Syftet med täta ledningsmöten var att skapa en gemensam lägesbild eftersom det var svårt i början av insatsen att få en uppfattning av omfattningen. Endast insatsledarna var med på ledningsmötena som varade max 5 minuter och på så sätt kunde styrkeledarna fortsätta driva på arbetet i sina sektorer utan onödiga avbrott. Mellan mötena hölls kortare avstämningar vid respektive sektor av respektive storsektorchef, vilket bidrog till att beslut snabbt kunde omsättas i praktiskt arbete.

SAMORDNING

Samordningen mellan den invändiga sektorn och sektor tak var särskilt viktig. Rökluckor öppnades en i taget samtidigt som kontakten med rökdykarna hölls kontinuerligt. Vid minsta förändring i temperatur eller sikt skulle takpersonalen informeras så att rökluckorna kunde stängas igen. Personal på taket arbetade också med att släcka brand i ventilationsrör med hjälp av dimspik.

UAS STÄRKTE LÄGESBILDEN

En drönarpilot arbetade vid ledningsplatsen och gav möjlighet att följa utvecklingen på taket, bland annat med effekten av dimspiken i ventilationssystemet. Från ledningsplatsen kunde man styra hur tätt det skulle vara mellan dimspikshålen för att släcka branden i ventilationsröret. Även insatsplaner användes som stöd för släckningen i byggnaden. Företagsrepresentanter fanns vid ledningsplatsen under hela insatsen och kunde snabbt svara på frågor om lokalerna och byggnadens konstruktion.

ERFARENHETER ATT TA MED VIDARE

Befäl från insatsen upplevde att skadeplatsorganisation var väl fungerande, en förutsättning vid brand i komplexa och stora industrilokaler. Tydliga sektorer, mandat nära skadeplatsen och återkommande ledningsmöten skapade både riktning och en korrekt lägesbild. Kombinationen av invändig rökdykning, arbete från taket och verksamhetens egen lokalkännedom gjorde det möjligt att steg för steg ringa in brandens omfattning och genomföra en samordnad släckinsats.

MATTIAS WALLSTEN
REGIONAL INSATSLEDARE
HÖGLANDETS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SVERIGE HJÄLPER NORGE ATT UTREDA RÄDDNINGSINSATSEN I DRAMMEN

Den norska myndigheten DSB har bett Myndigheten för civilt försvar om hjälp med att utreda räddningsinsatsen från storbranden i norska Drammen i juli i år. Branden, som pågick i flera dygn, är den största branden i Norge sedan andra världskriget. Myndigheten för civilt försvar kommer hjälpa till med att utreda och dra lärdomar från räddningsinsatsen. Regeringsuppdraget ska redovisas till norska regeringen under våren 2027. Regeringsuppdraget omfattar tre huvudfrågor: hanteringen och räddningsinsatsen, brandens start och brandförlopp och myndigheternas ansvar och samarbete.

SVERIGE ÄR BRA MEN KAN BÄTTRE – BEREDSKAPSÅRET 2027

Sveriges motståndskraft behöver stärkas ytterligare visar en temperaturmätning från Myndigheten för civilt försvar. Det breda engagemang som finns behöver bättre omsättas till ökad förmåga. Därför tar Myndigheten för civilt försvar initiativ till Beredskapsåret 2027. Undersökningen visar att 59 procent har svårigheter med att ha tillräcklig beredskap hemma. Många uppger att de saknar kunskap, inte har råd eller behöver prioritera annat. 39 procent känner att de är dåligt eller inte alls förberedda på att hjälpa andra vid en samhällskris. Bara en femtedel brukar prata med personer i sin närhet om hur förberedda de är för en kris.



Brand i gamla stan, Eksjö

Den 28 december förra året började det brinna i ett flerfamiljshus i centrala Eksjö. Boktryckaren 2 ligger i gamla stan och är ett av flera byggnadsminnen. Det är en fastighet som är byggd i vinkel, 3 våningsplan samt källare och vind, hopbyggd med grannfastigheten och endast en kortare passage till nästa byggnad som även den innehåller lägenheter. I den aktuella byggnaden fanns det 9 lägenheter.

Branden startade strax efter kl.20 på kvällen i en lägenhet som var under inflyttning. Hyresgästerna hade tillfälligt lämnat den för att fika hos en närstående. Larmet inkom från en förbipasserande vid 20:14 då personen såg lågor i ett fönster. Förste man på plats kom dit efter mindre än fem minuter och när han efter en koll i trapphuset åter befann sig på innergården sprack rutorna i lägenhetens kök. Bredvid Boktryckaren 2 finns en biograf och vid tillfället pågick en föreställning. Alternativ utrymningsväg mynnar mot den innergård där branden pågick, varvid utrymning mot gatan skedde.

LARMPLANEN FÖR GAMLA STAN I EKSJÖ ÄR OMFATTANDE

- När det kommer ett larm om brand i byggnad i gamla delarna av Eksjö är larmplanen ”dubbelt upp” mot övriga liknande larm, säger Micael Carlsson, räddningschef i Eksjö.

När första styrkan var på plats säkerställdes att inga personer fanns i lägenheten eller i trapphuset. Fokus låg på invändig släckning till att börja med. Micael Carlsson själv bor i närheten och kunde även han snabbt ta sig till branden.

- Av erfarenhet vet vi att det handlar om stora lägenheter, paradlägenheter, som genom åren har byggts om till fler och mindre lägenheter, med inte helt självklara avskiljningar, ofta dåliga genomföringar efter ventilation, fiber med mera.

FÖRHINDRA SPRIDNING

Kommande styrkor fick till uppgift att förhindra brandspridning till andra byggnader, bevaka den brandmur som fanns mellan fastigheterna samt passagen. Rök trängde in både på vinden samt genom brandmuren. Byggnaden bestod av flera trapphus och uppgång till vinden fanns bara genom den som låg längst bort från startlägenheten. Rök trängde igenom brandavskiljande väggar och det var rökfyllt på två plan.

Branden slogs ner relativt snabbt men hade ändå hunnit sprida sig i konstruktionen, främst beroende på otäta genomföringar från avlopp och fiber. Lägenheterna hade även sänkta tak där branden kunde sprida sig. Inom en timme hade det spridit sig både horisontellt och vertikalt. Brandmän från Eksjö arbetade med höjdfordon och Nässjö med dimspik genom taket.

- vi har ett bra brandpostnät i Eksjö med 2000 liter/minut och fler poster stod nära branden, berättar Micael.



Andra räddningstjänster arbetade med rökdykning på två våningsplan, i båda vinklarna. Inblandade räddningstjänster var även Habo, Vimmerby, Hultsfred, Vaggeryd, Höglandets räddningstjänst (Nässjö och Vetlanda), Sävsjö, Jönköping och Aneby.

RESULTAT

Startlägenheten blev helt utbränd men fastigheten gick att rädda. Brandorsaken har inte gått att fastställa. 07:00 den 30 december avslutades insatsen. Boktryckaren 2 är i dagsläget under renovering och väntas stå klar för inflyttning under 2027. Enligt MSB:s beräkningar kostade insatsen 1,5 miljoner kronor.

MICAEL CARLSSONS MEDSKICK EFTER HÄNDELSEN

- Det finns många möjligheter för en brand att sprida sig i sådana här gamla hus. De är dåligt brandtekniskt avskilda, ombyggda, sänkta tak, otäta genomföringar.
- Hus av denna typ är robusta. Äldre hus är ofta överdimensionerade och risken att de ska rasa är minimal vilket gör att man kan jobba invändigt.
- Vi har insatsplaner för husen i gamla stan vilket gör att vi snabbt kan se vilken uppgång som leder till vinden och till vilka våningsplan. Vilket inte är självklart i de här byggnaderna.



I början av sommaren var det äntligen dags för en av världens största räddningstjänstmässor, Rote Hahn. Mässan genomförs ungefär vart fjärde år och är i mässhallarna i Hannover.

Mässan var på ungefär 120 000 m2 utställningsyta. Det fanns många intressanta (och roliga) saker att titta på. Här fanns såväl förebyggande som operativa saker från leverantörer vi i Sverige aldrig hört talas om. På årets mässa fanns det, som man kunde förvänta sig, en hel del eldrivna saker. Förutom den österrikiske brandmaterielleverantören Rosenbauers full-eldrivna brandbilar fanns även den första full-eldrivna Scania brandbilen. Rosenbauers bil finns i drift i bla Berlin. Berlin har även en full-eldriven Scania stegbil. Något som också börjat sitt intåg i räddningstjänstvärlden är VR. Här fanns övningssystem för brandmän och utbildningssystem för externutbildning.



Det fanns ett system på prototypstadiet som via radar i branddetektorerna kan ange var det finns personer i en byggnad. Systemet kan också guida brandpersonalen till utlöst detektor och då också visa på en skärm var brandpersonalen finns.



Det fanns också utrustning som vi kan tycka är lite överdimensionerad…





En österrikisk tillverkare visade en anordning för att släcka brand i el-bilsbatterier.



Det fanns även både flygande och gående drönare/robotar.



Avslutningsvis en bild på nödutgångsskyltning som gör en förebyggare tårögd.

På Utkiken (Utkiken - Utkiken.net) finns det ytterligare bilder från mässan. Där finns också länkar till olika leverantörer.

PÄR LILJEKVIST
STF RÄDDNINGSCHEF
RÄDDNINGSTJÄNSTEN VÄRNAMO

Årets Axamodagar är nu genomförda med solsken, glatt humör och väldigt engagerade brandmän och befäl som genomgående tema. Ett tema för året vara att dagarna innehöll Block 4 av AMH- utbildningen, vanliga insatser men i en kontext där området delvis var utsatt för ett fjärrangrepp. Detta gjorde att risken för att utsättas för oxa ständigt var närvarande. En annorlunda kontext att öva i men väldigt givande. Totalt deltog 629 personer från RäddSam F. Dagarna bestod av sex olika insatser som var både utmanande, prövande och inte minst lärande.



SJUKVÅRDSLARM

Varför detta moment?
Ett tillfälle att öva sjukvård/ HLR i en annorlunda kontext.
Vad vill ni få ut av övningen?
Att man tolkar det man ser och gör en riskbedömning för att snabbt kunna utföra sjukvård.
Hur gick det?
Övningen gick genomgående väldigt bra.



PERSON I SVÅR BELÄGENHET

Varför detta moment?
Vad vore en dag på Axamo utan utskjutsstegen..?
Vad vill ni få ut av övningen?
Dels att se hur deltagarna hanterar stege. Dels att lära vad man kan utföra med taksäkringsutrustning. Men även här en övning i 5-20 sök, sjukvård och riskbedömning.
Hur gick det?
Övningen gick genomgående väldigt bra. Deltagarna hjälptes åt att hitta en lösning för hur man skulle få ner personen trots att det är ett moment många inte har övat så mycket på.



UTSLÄPP FARLIGT ÄMNE

Varför detta moment?
Ett tillfälle att öva uppstart av insats om farligt ämne.
Vad vill ni få ut av övningen?
Vi önskade se att grundstenarna gällande avspärrning, riskbedömning zonindelning, identifiering av ämnet sattes. Även användandet av explosimeter övades.
Hur gick det?
Övningen genomfördes bra.

BRAND I BYGGNAD

Varför detta moment?
I denna övning stöter deltagarna på *oxa* i nära anslutning till objektet. Samtidigt finns det omständigheter som gör att en snabb livräddande insats är av stor vikt.
Vad vill ni få ut av övningen?
Vi ville se att deltagarna, hittar, märker ut oxa och arbetar i skydd så gott det var möjligt. En invändig insats i skyddsnivå rökdykning genomfördes i syfte att hjälpa en person ut ur byggnaden.
Hur gick det?
Det blev ett bra tillfälle att prata om vikten av att skydda sig mot oxa så gott man kan. Även en bra övning i uppstart av invändig insats. Deltagarna genomförde denna övning väldigt väl. Det fanns en bra grundkunskap om oxa och dess risker.



ARBETSPLATSOLYCKA, FASTKLÄMD PERSON

Varför detta moment?
Ett larm med två styrkor som krävde bra kommunikation och samordning. Även snabbhet och att få många i arbete fort visade sig viktigt.
Vad vill ni få ut av övningen?
Vi ville skapa ett losstagningsmoment i en miljö med nersatt sikt. Ett moment som krävde prehospitalt akut omhändertagande i en rökig miljö. Samtidigt en invändig insats för att lokalisera brand och leta efter personer.
Hur gick det?
Vi fick se olika lösningar på losstagning. Ett bra tillfälle att prata sjukvård och omhändertagande av klämskador. Även vikten av att snabbt få in två rökdykargrupper blev en viktig lärdom. Övningen genomfördes med bra resultat, och många lärdomar kring kommunikation och omhändertagande drogs.



TRAFIKOLYCKA

Varför detta moment?
Trafikolycka med många skadade och behov av triage var övningens huvudmål.
Vad vill ni få ut av övningen?
Vi ville belasta de övande med mycket att hantera på en gång. Att bedriva prehospitalt akut omhändertagande där triagering och snabba åtgärder blev nyckeln till framgång. Och allt detta i en kontext där risken för oxa var påtaglig.
Hur gick det?
Det blev en givande övning som rakt över genomfördes på ett väldigt bra sätt.



Gasolgrillning nära fasad

Den 23 maj var det fint väder och många passade på att grilla. 20:17 kom larm om brand i byggnad strax norr om Anderstorp. En inringare hade grillat med en gasolgrill nära fasaden som hade börjat brinna. FIP var först på plats och bekräftade rökutveckling. Med borr och pulversläckare påbörjades släckning av fasaden bakom grillen.
Kort därefter anlände 7010 och meddelade att byggnaden var på cirka 60 x 10 meter med träfasad. Det brann upp mot takfoten och vinden var hotad. Behovet av förstärkning bedöms vara stort och nivå 20 larmas. När FIP borrade för pulverlansen syntes lågor bakom träpanelen. 7010 började då bryta fasaden och släcka allt eftersom branden och kolnat material hittades. Branden var nära en invändig vinkel, där byggnaden byggts till. Mellan byggnaderna fanns en luftspalt som riskerade att ge skorstenseffekt upp mot vinden.
7010 fortsatte fasadbrytningen utvändigt medan Gnosjö, 7710, fick kontrollera byggnaden invändigt. Övriga ankommande styrkor användes som stöd för fasadbrytning och taktisk reserv.
Under de följande tre timmarna pågick fasadbrytning, brandsläckning samt kontinuerlig kontroll och bevakning invändigt. Branden begränsades till en konstruktionsbrand i ytterväggen och spred sig aldrig till vinden eller vidare in i byggnaden. En tidig och offensiv insats av FIP och den deltidsbrandman som bodde i närheten bedöms ha bromsat skadeutvecklingen och gav oss bättre förutsättningar att hantera den fortsatta insatsen.

HUGOS REFLEKTIONER

Jag har varit insatsledare i ungefär ett år, men erfarenheten av större flerstationslarm är fortfarande begränsad. Detta blev ett av mina första larm där RIL bistod som ledningsstöd under större delen av insatsen. Ett mycket värdefullt stöd när uppgifterna blev många.
Vid min framkomst hade 7010 redan påbörjat arbetet vid fasaden och jag valde att låta dem fortsätta medan jag följde med inringaren runt i byggnaden för att skapa mig en bild av objektet. Därefter organiserade vi arbetet så att Nina ansvarade för den utvändiga släckningen och Gnosjö för den invändiga kontrollen ihop med 5080, Värnamo.
När förstärkningen var på väg valde jag att lämna en lägesrapport så att de ankommande styrkorna hade en bild av läget redan före sin framkomst.
Den lyckade insatsen är förstås ett resultat av hela laget. Jag organiserade och målstyrde, medan brandmännen genomförde det praktiska arbetet på ett mycket bra sätt. Jag är glad över att ännu en gång ha fått vara en del av ett välfungerande samarbete – och särskilt över att se Nina göra ett riktigt bra jobb i sin nya roll.

NINAS REFLEKTIONER

Jag var nyutexaminerad när händelsen inträffade och detta var mitt första larm som styrkeledare/insatschef vid brand i byggnad. Insatsen gick väldigt bra, mycket tack vare brandmännen på plats. Det spelar ingen roll hur bra den taktiska planen är om den inte kan genomföras på ett effektivt och säkert sätt.
Redan innan min framkomst hade FIP agerat helt rätt och skapat bra förutsättningar för att snabbt få kontroll på branden. Brandmännen som kom med mig arbetade snabbt, effektivt och säkert, vilket gav mig möjlighet att genomföra OBBO och förbereda ankommande styrkor.
Händelsen blev också en påminnelse om hur viktig varje person är på skadeplatsen. Som brandman är man längst fram och bidrar med händer, ögon, öron och egna tankar som styrkeledaren har stor nytta av. Våga ta plats och kom ihåg att en insats är ett lagarbete – alla behöver fylla sin roll.
För mig har denna händelse visat hur viktig varje funktion är, från brandman till RIL. Jag ser fram emot fler kluriga larm där allas kunskap och erfarenhet får komma till nytta.

HUGO NEIJ, BRANDINGENJÖR / INSATSLEDARE
NINA ISRAELSSON, BRANDMAN / STYRKELEDARE
RÄDDNINGSTJÄNSTEN GISLAVED-GNOSJÖ

Räddningsplankan
ges ut av RäddSam F

Ansvarig utgivare
Göran Melin
goran.melin@jonkoping.se

Redaktör
Maria Boqvist
maria.boqvist@jonkoping.se

Redaktionskommitté
Ledningsgruppen RäddSam F

RäddSam F
Kansli på Höglandets räddningstjänstförbund

Postadress
Höglandets räddningstjänstförbund
571 80 Nässjö

Webbplats
www.raddsamf.se

Telefon
0383-46 77 00

E-post
hoglandet@raddningstjansten.com